

Galvaprime

Haftgrundierung zur Verwendung auf verzinkten Oberflächen für eine bessere Haftung von Anstrichen

Galvaprime ist eine einkomponentige Haftgrundierung zur Verwendung auf verzinkten oder zinkhaltigen Oberflächen vor dem Auftragen von z. B. Farben wie Epoxy Grip Maxi und Répar'toit.

Galvaprime ist eine einfache und schnelle Möglichkeit, verzinkte Metall- oder Zinkoberflächen vor dem Anstrich zu grundieren. Das Streichen von verzinktem Metall kann problematisch sein, da die Verzinkungsmethode das Metall zwar am Rosten hindert, aber auch die Haftung jeglicher auf das Metall aufgebrachtter Beschichtungen verhindert.



Einsatzbereiche:

- Böden
- Rampen
- Stufen
- Dächer

Eigenschaften:

- Einfach und schnell mit einem Pinsel aufzutragen
- Unerlässlich für eine gute Haftung
- Neutralisiert und grundiert verzinkte Oberflächen
- Trocknet schnell und kann noch am selben Tag überstrichen werden

Sie benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit einem unserer Berater.

Unser Experten-Team ist jederzeit für Sie da und unterstützt Sie gerne bei der Durchführung Ihres Projekts. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch die Vorbereitung und Anwendung von **Galvaprime**.

Kontaktieren Sie unser Team unter 02162 530 17 17

(Werktags Mo. - Do. 7:30 - 17:00 Uhr; Fr. 7:30 - 14:00 Uhr)

Galvaprime

1 Oberflächenvorbereitung

Entfernen Sie Öl- und Fettflecken sowie andere Schadstoffe von der Oberfläche. Auch überschüssigen Rost entfernen.

2 Anwendung

Mit einem gut gefüllten Pinsel gleichmäßig auftragen. Nach dem Trocknen färbt sich die behandelte Oberfläche schwarz und zeigt damit an, dass sie bereit ist, den Anstrich aufzunehmen. Die Schwärzung tritt nicht ein, wenn die Oberfläche verunreinigt oder stark von Rost betroffen ist. In diesem Fall arbeiten Sie Galvaprime kräftig in die Oberfläche ein.

Wir empfehlen, die geschwärzte Oberfläche mit klarem Wasser abzuwaschen und vor dem Überstreichen mit Watco Epoxygrip oder Watco Dachschutz trocknen zu lassen, jedoch nicht länger als 16 Stunden nach dem Auftragen von Galvaprime.

Galvaprime nicht bei Temperaturen unter 4°C auftragen.

3 Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich.

4 Bestellung

Erhältlich direkt bei der Watco GmbH. Alle Watco-Produkte werden gemäß den Verkaufsbedingungen des Unternehmens verkauft. Die Firma Watco und ihre Vertreter werden häufig um Anmerkungen zu den potenziellen Verwendungszwecken ihrer Produkte gebeten, wenn diese von den in den Datenblättern der Firma beschriebenen Verwendungszwecken abweichen. Obwohl das Unternehmen und seine Vertreter in solchen Fällen stets versuchen, nützliche und konstruktive Ratschläge zu geben, kann das Unternehmen Watco nicht für die Ergebnisse solcher Verwendungen haftbar gemacht werden, es sei denn, sie werden von Watco schriftlich bestätigt.

Galvaprime

Spezifikation

| | |
|----------------------------------|---|
| Anzahl der Komponenten | 1. |
| Verwendung | Innen- und Aussenbereich. |
| Werkzeuge | Pinsel. |
| Verpackung | 1 L. |
| Deckkraft | Etwa 1 Liter für 20 m ² . Bei stark verrosteten oder kontaminierten Oberflächen kann eine zweite Schicht erforderlich sein. |
| Reinigung der Werkzeuge | Gründlich mit Wasser ausspülen. |
| Trocknungszeit | Berührungstrocken - ca. 2 Stunden bei 20°C. Die Oberfläche muss vor dem Anstreichen trocken sein. Zeit zum Überstreichen - ca. 2 Stunden bis maximal 16 Stunden. |
| Lagerung | Vor Frost schützen. |
| Besondere Voraussetzungen | Galvaprimer - Grundierung: Gemisch aus wassermischbaren Säuren, Konservierungsmitteln und Lösungsmitteln. Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich aller hier nicht beschriebenen Anwendungen. |
| | ENTZÜNDBAR - Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. |